

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА УСЛУГЕ

"Стручно технички надзор над извођењем радова на санацији клизишта на магистралном путу првог реда МI-111 (М-18), дионица Добро Поље - Миљевина на km 5+200", референца 134/22

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Ред. број	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Датум закључења уговора	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Надзор грађевинских радова 71247000-1	Отворени поступак Број обавјештења: 750-1-2-143-5-27/23	Институт за грађевинарство "ИГ" д.о.о. Бања Лука Краља Петра I Карађорђевића број 92-98 4400918310005	Вриједност уговора: 7.000,00 КМ Рок извршења: 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења извођача у посао (у складу са динамиком извођења радова). Плаћање: На основу овјерених мјесечних ситуација у складу са уговором.	27.01.2023. године		

М.П.

Потпис одговорног лица:



Милан Дакић, дипл. економиста